Držák na čajovou svíčku z lité pryskyřice

Pokyny Ne. 3499

Stupeň obtížnosti: Pokročilý

Pracovní doba: 30 Minuty

Ponořte se do kreativního světa lité pryskyřice! Tuto všestrannou techniku lze použít nejen k výrobě elegantních šperků nebo dekorativních doplňků, ale také atmosférických svícnů. V tomto návodu vám ukážeme, jak si je můžete snadno vytvořit sami. Nechte se inspirovat a vytvořte si vlastní personalizované světelné akcenty!



Než začnete, měli byste si dobře připravit pracovní prostor. Na pracovní plochu rozprostřete pevnou **podložku, která** ji ochrání před znečištěním pryskyřicí. Nezapomeňte vždy nosit **Nitrilové rukavice** - odlévání pryskyřice může způsobit podráždění pokožky a ochrana pokožky by měla být prioritou.

Krok 1: Míchání pryskyřice

Ideální je použít k míchání pryskyřice starou plastovou nádobu, kterou můžete po použití snadno zlikvidovat, například prázdný kelímek od jogurtu. Je důležité, abyste smíchali pouze takové množství pryskyřice, které potřebujete k úplnému naplnění formy. K odměření správného množství obou složek použijte praktické **mini kelímky VBS**.

Smíchejte pryskyřici a tužidlo v poměru **1:1 a** obě složky důkladně přeneste do mísicího kelímku pomocí **dřevěné tyčinky**. Poté směs pečlivě promíchejte, dokud nebude mít stejnoměrnou konzistenci - tím zajistíte, že pryskyřice řádně ztvrdne a nevytvoří se nežádoucí hrudky.

Krok 2: Přidejte třpytky

Pokud chcete svému dílu dodat osobitý nádech, můžete nyní přidat částečky třpytek ve zlaté nebo stříbrné barvě. Tento krok dodá vašemu dílu slavnostní, elegantní třpyt. Částice opatrně nasypte do směsi pryskyřice a znovu důkladně promíchejte, aby byly rovnoměrně rozprostřeny.

Krok 3: Naplnění formy a konečná úprava povrchu

Smíchanou pryskyřici pomalu a rovnoměrně nalijte do připravené formy. Dbejte na to, aby se směs dostala do všech rohů a okrajů formy. Abyste odstranili případné vzduchové bubliny, které by mohly ovlivnit čirý vzhled, jemně přejíždějte po povrchu pryskyřice pomocí vysoušeče reliéfu. Teplo vytvoří teplo potřebné k prasknutí bublinek a výsledkem bude křišťálově čistý povrch.

Krok 4: V případě nehody jednejte rychle

Pokud se při práci něco pokazí, musíte jednat rychle. Čerstvou pryskyřici lze snadno odstranit speciálním **odstraňovačem pryskyřice** ještě před jejím ztvrdnutím. Postižená místa rychle vyčistěte, abyste zabránili vzniku trvalých skvrn.

Krok 5: Sušení držáku na čajovou svíčku

Než začnete umělecké dílo z pryskyřice dále zpracovávat nebo jej vyjmete z formy, nechte jej **alespoň 24 hodin** zaschnout. Během této doby pryskyřice zcela ztvrdne a získá svou konečnou stabilitu.

Jakmile je vaše dílo **zcela suché**, můžete jej opatrně vyjmout z formy. Pokud chcete, můžete do středu umístit čajovou svíčku, aby se vaše umělecké dílo z pryskyřice proměnilo v jiskřící světelný objekt.

Navštivte náš online obchod, kde najdete všechny potřebné materiály a objevíte řadu třpytivých barev, forem na odlévání a dalšího kreativního příslušenství, které vám pomůže začít s dalším řemeslným projektem!

Musíte mít



Epoxidová pryskyřice transparentní

Obsah balení: 200 ml
Obsah: 2

773,99 Kč (1 kg = 1.934,98 Kč)

Podrobnosti o položce

Množství: - 1 + Přidat do Košíku

Podrobnosti o článku:

Číslo položky	Název článku	Množství
27914	Epoxidová pryskyřice transparentní	1
27915	ddlévací forma na držáky na čajové svíčkyKulatý	1
27916	ddlévací forma na držáky na čajové svíčkyČtvercový	1
27917	ddlévací forma na držáky na čajové svíčkyHvězda	1
347212	Mini hrneček VBS, 24 kusů	1
132442-45	VBS řezací podložka "Hobby"45 x 30 x 0,3 cm	1
661140	VBS Dřevěné tyčinky "Příroda"	1
26104	Směs zlatých a stříbrných částic, 9 sklenic	1
552899	Vysoušeč reliéfů	1
24743	Odstraňovač pryskyřice	1
25209	Čajové svíčky 7h "Pure Nature Lights"	1