

Dekoratívni odlitky s Raysinem a kovovým listem

Pokyny Ne. 3086

Stupeň obtížnosti: Začátečník 🎨🎨🎨🎨

Pracovní doba: 1 hour

Tyto pokyny jsou ideální pro nadšence, kteří chtějí popustit uzdu své kreativitě a vytvořit jedinečné, ručně vyráběné dekorace. Ať už jako dekorační prvky pro váš domov, nebo jako speciální dárky - možnosti jsou téměř neomezené. V těchto návodech vám ukážeme, jak pomocí jednoduchých materiálů a technik vyrobit krásné tvarované kousky a jak je zakončit kovovými lístky. Nechte se inspirovat a objevte, jak zábavné může být tvoření z odlévací hlíny. Pusťte se do toho - vaší kreativitě se meze nekladou!



Krok 1: Připravte si pracovní prostor. Chraňte svůj pracovní prostor podložkou, abyste mohli pracovat čistě a organizovaně.

Krok 2: Smíchejte odlévací hmotu. Smíchejte Raysin a vodu na krémovou směs podle pokynů na obalu. Zde je doporučený poměr míchání pro Raysin White: 280 ml vody + 1 kg prášku = 650 ml odlévací směsi (1 díl vody + 3,5

dílu prášku)

Krok 3: Naplňte formy Odlévací směs opatrně nalijte do forem. Naplněnou formou několikrát lehce poklepejte o povrch, aby se uvolnily případné vzduchové bubliny. Přibližně po 1 hodině můžete odlitky opatrně vyjmout z formy. Poté je nechte vyschnout na vzduchu.

Krok 4: Vyhlazení odlévacích forem Okraje zaschlých odlévacích forem vyhladíte smirkovým papírem. Nezapomeňte formy po použití důkladně očistit.

Krok 5: Příprava zlacení Pomocí základního štětce naneste tenkou vrstvu zlacovacího mléka na místa, která chcete pozlatit. Přibližně po 20 minutách je povrch připraven ke zlacení na 1 až 24 hodin v závislosti na podkladu.

Krok 6: Nanesení kovového plátku Pomocí syntetického štětce jemně naneste kovový plátek na plochy a opatrně jej přitlačte. Nechte jej zaschnout asi 12 hodin a přebytečné kovové lístky odstraňte syntetickým štětcem.

Krok 7: Vyleštěte a ochraňte Pozlacená místa vyleštěte hadříkem. Nakonec naneste krycí lak, abyste pozlacená místa ochránili před korozí.

Tip: Oprava svíček Pokud má vaše sloupková svíčka příliš velký průměr, můžete jej upravit pomocí ořezávátka. Aby svíčka pevně držela na místě, umístěte do základny formy lepicí voskový kotouč.

Musíte mít



[Raysin 100" odlévací prášek, bílý, 1 kg](#)

● **159,79 Kč** (1 kg = 159,79 Kč)

[Podrobnosti o položce](#)

Množství:

**Přidat
do
Košíku** 

[Silikonová dlevací forma "Zábavný
tyčinkový svícen"](#)

● **231,99 Kč**

[Podrobnosti o položce](#)

Množství:

**Přidat
do
Košíku** 

Nové pokyny

Každý týden přímo do vaší schránky

Zaregistrujte se nyní >

Podrobnosti o článku:

Číslo položky	Název článku	Množství
485555-01	Raysin 100" odlévací prášek, bílý1 kg	1
570183-01	VBS Kovová fólie, 40 listůZlatá barva	1
570022	Mléko na zlacení KREUL, 50 ml	1
570046	KREUL Lak na kovové fólie, 50 ml	1
570220	Sady štětců KREUL "Zlacení"	1
18328	Spirálová svíčkaVanilková	1
21262	Voskové lepicí kotouče	1
16321	Ořezávatko na svíčky s odkapávací miskou	1
132442-45	VBS řezací podložka "Hobby"45 x 30 x 0,3 cm	1
517003	Smirkový papír, sada 6 kusů	1
24471	Silikonová odlévací forma "Zábavný tyčinkový svícen"	1