

Řemeslná technika lité pryskyřice

Pokyny Ne. 1734

Stupeň obtížnosti: Pokročilý 

Kreativní nápady navržené z lité pryskyřice jsou v souladu s dobou: průhlednost a lakovaný vzhled materiálu tvoří dokonalý kontrast k přírodním materiálům. Více informací o navrhování s litou pryskyřicí najdete [zde](#).

Co je litá pryskyřice?

Odlévací pryskyřice je tekutá syntetická pryskyřice, která po smíchání s tekutým tvrdidlem podle návodu na obalu ztvrdne v čiré, průhledné pevné těleso.

Smíšené složky pryskyřice a tužidla se zpracovávají s malými předměty v licích formách (**inkluzní pryskyřice**) nebo se roztírají na povrchy, kde vytvářejí průhlednou krycí glazuru o tloušťce cca 1 - 3 mm. **Povlaková pryskyřice** je také známá jako studená glazura.

Výrobky ze syntetické pryskyřice, které jsou k dispozici v našem internetovém obchodě od společnosti Cléopâtre, a výrobky ze studené glazury značky Artidec jsou nezávadné. Při práci s jakýmkoli výrobkem z licí pryskyřice však vždy dodržujte pokyny uvedené na obalu - chraňte pracovní plochu, používejte rukavice, masku a ochranné brýle. Pracujte v dobře větraném prostoru. Děti a těhotné ženy by neměly přijít do styku s výrobkem.

Inkluzní pryskyřice pro odlévání Odlévání

Odlévací formy s licí pryskyřicí

Pro odlévání jsou nejvhodnější měkké silikonové formy nebo formy z polyethylenu (PE). Smíchejte tekutou inkluzní pryskyřici podle návodu a nalijte ji do dodaných forem. Tekutinu obarvěte barevným koncentrátem nebo zapracujte třpytky.

Zapouzdření předmětů

Chcete do průhledné licí pryskyřice zapracovat předměty? Ať už chcete uzavřít větší předmět nebo třpytivé částičky - pracujete s několika vrstvami licí pryskyřice. Nechte první vrstvu zaschnout, vložte předmět a odlijte další vrstvu. Průhlednost pryskyřice vytváří fascinující 3D vzhled.

Odlévací pryskyřice vyžaduje nejméně 48 hodin schnutí. Poté lze formy vyjmout.

Povrchová úprava pryskyřicí pro ochranu a dokonalý vzhled

Plochou zadní stranu vytvarovaného předmětu lze pokrýt vrstvou potahovacího pryskyřičného gelu: nanášejte opatrně, aby nic nepřetévalo přes okraje, nevznikaly žádné nosy, ale **typický "pryskyřičný okraj"** (zaoblená hrana).


[potahovací](#) pryskyřičný [gel pro](#) pevné předměty a potahovací pryskyřice pro pružné materiály zajišťují nejen lesklý vzhled, ale pryskyřice také chrání povrchy před škodlivými vlivy prostředí.

Tato nátěrová pryskyřice je vhodná
pro pružné materiály.

Musíte mít

Résine "Glass' Lack", 150 ml

● **619,29 Kč**

 Podrobnosti o položce

Množství:  1 

**Přidat
do
Košíku** 

Nové pokyny

Každý týden přímo do vaší schránky

Zaregistrujte se nyní >

Podrobnosti o článku:

Číslo položky	Název článku	Množství
755979-05	COLOR'RESIN, transparentní barva pryskyřiceModrá	1
488495	Résin'Pad, víceúčelový polštářek na pryskyřice	1
33864601	Zástěra VBS s přední kapsou	1
132442-45	VBS řezací podložka "Hobby"45 x 30 x 0,3 cm	1
130516	Ochranné brýle	1
488464	Pryskyřice inclusion "Crystal' Diamond", 150 ml	1
16629	Návrh šperků" ddlévací forma	1
14380	Silikonová ddlévací forma "Dekoratívni přívěsky"	1
488518	Mokrý smirkový papír, různý	1
784566	Balení studené glazury, 100 ml	1