

Tvarovaná dekorativní váza s plátkovým zlatem

Pokyny Ne. 4023

Stupeň obtížnosti: Začátečník 

Pracovní doba: 1 hour 30 Minuty

S touto silikonovou formou vytvoříš moderní pruhovanou vázu s jasnou strukturou linií. Při odlévání s KeraHobby vznikne během chvilky dekorativní bytový doplněk, který lze stylově zdokonalit. Jemný kontrast mezi matným povrchem a ušlechtilým kovovým plátkem zajišťuje luxusní vzhled. Ideální volba, pokud chcete na podzim dodat svému domovu klidnější a elegantnější atmosféru pomocí vlastnoručně vyrobené dekorace.



Zdobení pruhované dekorativní vázy z odlévací hmoty kovovým plátkem

Odlévací hmotu v míchací nádobě rozmíchej s vodou do hladké, krémové konzistence. Je důležité, aby směs byla homogenní, aby byla váza později pevná a jemné pruhy formy se čistě vykreslily. Věnujte tomu o něco více času a dobře zamíchejte i odlitkový prášek z okrajů nádoby.

Poté nalijte hmotu do silikonové formy a rovnoměrně ji naplňte až do požadované výšky. Formu několikrát lehce poklepej o pracovní plochu nebo do ní z boku jemně ťukni. Tím se vzduchové bubliny vynoří nahoru a získáš krásný, kompaktní povrch – zejména v rýhách pruhované vázy.

Nechte odlitek nyní asi 1,5 hodiny schnout. Poté jej opatrně vyjměte ze silikonové formy tak, že formu jemně roztáhnete a netaháte za předmět. Tak zůstanou hrany a pruhy nepoškozené.

Vyhladíte hrany a nechte úplně vyschnout

Hrany a případně malé nerovnosti vyhladíte brusným papírem. To zajistí nejen příjemný a hladký povrch na dotek, ale také to, že později budou rovnoměrně držet základní nátěr, kovové fólie a ochranný lak. Nech poté odlitou vázu dobře vyschnout, než začneš s povrchovou úpravou.

Nanášení lepidla – základ pro kovové fólie

Štětečkem naneste tenkou vrstvu tekutého lepidla na místa, která mají později kovově lesknout. Lepidlo je speciální adhezivní prostředek: nejprve zprůhlední a mírně zžerupe, poté na něm listové kovy spolehlivě drží.

Nech lepidlo zaschnout alespoň 20 minut, dokud nebude průhledné.

Položte kovový list a jemně jej přitlačte

Opatrně položte kovový list na připravené plochy. Jemně jej přitlač měkkým, suchým štětcem, aby se přizpůsobil struktuře pruhů. Pracuj bez tlaku – kov se tak méně trhá a získáš elegantní, živý povrch.

Volné zbytky poté opatrně odstraňte štětcem. Nechte vše dobře zaschnout a poté povrch podle libosti vyleštíte měkkým hadříkem nebo vatou. Leštěním se kovový lesk obzvláště krásně vynikne a povrchová úprava působí luxusně.

Ochranný lak pro trvanlivou výzdobu v interiéru

Nechte zdobené plochy zaschnout alespoň 24 hodin, než je zafixujete vrchním lakem. Tím kovovou fólii čistě uzavřete a povrch zpevníte. Ochranný lak je na povrchu suchý asi po 30 minutách, ale i nadále s ním zacházejte opatrně, dokud zcela nevytverdne. Důležité: Lak je vhodný pro dekorativní předměty v interiéru.

Závěrečná úprava: Vložte eukalyptus

Zkratke větvičku eukalyptu pomocí bočních kleští na vhodnou délku a vložte ji do vázy. Klidný tvar pruhované dekorativní vázy a matný odstín zelené barvy spolu působí obzvláště harmonicky – ideální jako celoroční dekorace do interiéru nebo pro podzimní aranžmá.

Ted' je řada na tobě Pokud hledáš další silikonové formy, odlévací hmoty, kovové fólie a laky pro svůj další odlévací projekt, podívej se do našeho internetového obchodu a sestav si svou sadu pro moderní odlévání s KeraHobby.

Musíte mít



Silikonová licí forma VBS "Pruhovaná váza"

Obsah balení: 425 ml
Průměr (vnější): 5.5 cm
Výška: 20 cm
Materiál: Silikon

● **335,29 Kč**

[🔗](#) Podrobnosti o položce

Množství:



1



Přidat
do
Košíku



Podrobnosti o článku:

Číslo položky	Název článku	Množství
30133	Silikonová licí forma VBS "Pruhovaná váza"	1
29212	VBS Odlévací prášek "KeraHobby", Bílý2 kg	1
570183-01	VBS Kovová fólie, 40 listůZlatá barva	1
570022	Mléko na zlacení KREUL, 50 ml	1
570046	KREUL Lak na kovové fólie, 50 ml	1
120272	Štětec na ubrousky/štětec na decoupage VBS, sada 3 ks	1
810401	Gumová míchačka	1
517003	Smirkový papír, sada 6 kusů	1
29620	Větev eukalyptu, zasněžená	1
970020	VBS Boční řezačka	1